


山県市内通学路の対策箇所図

いわ桜小学校



⑤見通しが悪く、横断歩道以外の場所を横断する児童がいる

<対策メニュー>

- ・外側線の引き直し
- ・一部着色舗装

対策前

対策後

⑦路面標識が消えかけている

<対策メニュー>

- ・路面標識の引き直し

対策前

対策後

⑧外側線が消えかけている。

<対策メニュー>

- ・外側線の引き直し

対策前

対策後

⑨外側線が消えかけている。

<対策メニュー>

- ・外側線の引き直し

対策前

対策後

④交差点右左折時に外側線の外を通る車がいる危険

<対策メニュー>

- ・外側線の引き直し

対策前

対策後

②集合場所付近の交差点で事故の危険性がある

<対策メニュー>

- ・ゼブラの設置

対策前

対策後

③幅員が狭く、冬季道路凍結も起こりやすい

<対策メニュー>

- ・外側線の引き直し
- ・ガードレールの補修

対策前

対策後

①⑥バス停がなく、国道を横断する際に危険

<対策メニュー>

- ・安全指導

⑥迂回路(臨時バス停)解除