

山県市内通学路の対策箇所一覧表

【高富小学校】						
路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検時期	
1	市道01002号線	高富1915-1地先（大北橋付近）	抜け道として利用する車が高速で走行し危険である。	外側線の引き直し	山県市	H24
2	市道11106号線	高富116-2地先（森バス停付近）	横断歩道はあるが、交通量が多く見通しが悪いので、横断しにくい。	外側線の引き直し 「止まれ」の位置変更、標識移設	山県市 山県警察署	H24 H25 H30
3	市道11052・11047号線	高富974-2地先	一旦停止がなく見通しが悪いので危険である。	カラー舗装・交差点マークの復旧 通行規制時間帯変更	山県市 山県警察署	H26 H25
4	市道11177・11170号線	高富2554-2地先	住宅が並び、見通しが悪いので危険である。	外側線設置	山県市	H24・25
5	市道11030・01005・11034号線	高富1275-1地先（高富児童館西交差点付近）	東西の交通量が多い。交差点角には人家等があり、見通しが悪い。	外側線の新設、復旧 カラー舗装 安全指導	山県市 高富小	H27
6	市道02001・11164・01004号線	高富1626地先 （高富郵便局前三叉路及び周辺道路）	道が細く、見通しが悪い。西進する車から児童が見えにくい。	交差点マークの新設 カラー舗装新設 外側線の引き直し	山県市	H27
7	市道11187・11188・11192号線	高富1617-1地先 （星が丘団地入口周辺）	交通量が多い。	ポストコーンの設置 安全指導	山県市 高富小	H27
8	市道11106号線	高富913付近	東西南北の交通量が多い。児童は南北に横切ることになるが、交差点角には人家等があり、見通しが悪い。	横断時停止マークの設置 ポストコーンの設置	山県市	H29
9	（主）関本線	高富604付近	東西両方向から交通量が多い。横断歩道があるが、車のスピードが心配。	カラー舗装	岐阜県	H29
10	市道01002号線	高富411付近（大北公民館東側三叉路）	石田町へ向かうカーブのり面（見通し悪く、落石もあり）	安全指導（山側の反対側を歩く）	高富小学校	H29
11	市道11057号線	高富2438付近	交通量が多い。	カラー舗装	山県市	H29
12	市道02002号線	高富2208付近（市商工会館西交差点）	交通量が多い。横断歩道はあるが、止まらない車が多い。	外側線の引き直し	山県市 山県警察署	H29
13	市道11020号線	高富1275付近	細い道だが、朝の交通量が多い。児童館前の東西の道路も同様。	外側線の引き直し 通学路看板の設置	山県市	H29
14	市道11085号線	旭ヶ丘 山際の細い道	細くて曲がりくねっていて暗い。	安全指導	自治会	H30
15	市道11171号線	大北地区 公民館前	人通りが少なく、見通しが悪い。	学校・見守り隊・警察等による巡回	高富小	H30
16	市道11188号線	星ヶ丘地区 団地東側階段	グラウンドなどの夜間使用が終わり、照明が消えると、真っ暗になってしまう。	防犯灯・街灯の設置	自治会	H30
17	市道01006号線	本町地区 廃屋（旧高富街道・公民館裏）	今にも崩れそうな廃屋である。	安全確保	所有者	H30
18	市道11052号線	山県市高富1287-1～山県市高富1048・高富小学校 東側周辺路線（美里会館～高富保育園）	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がわかりにくい。	外側線の引き直し	山県市	R3
19	市道01003号線	山県市高富587～山県市高富906-1・蟹が丘バス停 ～蟹が丘入り口周辺	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がわかりにくい。	外側線の引き直し・西側に路側の確保	山県市	R3
20	市道11052号線	山県市高富974-3周辺から東への路線	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がわかりにくい。	外側線の引き直し	山県市	R3
21	市道11164号線 市道02002号線	山県市高富2000-1周辺交差点	交通量が多いにもかかわらず、一旦停止がわかりにくい。	外側線の引き直し	山県市	R3・5
22	市道12018号線 市道01005号線	山県市佐賀159-1-1周辺路線	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がわかりにくい。横断歩道が見にくい。	外側線を引く（南側）	山県市	R3
23	市道01006号線 市道11001号線	山県市高富1170周辺交差点	交通量が多いにもかかわらず、横断歩道が見にくい。また、防止柵がない。	北西の防止柵付近にペイント	山県市	R3
24	市道11164号線	山県市高富1786-4付近の三差路から高富2000-1 付近の交差点	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がわかりにくい。	注意喚起の看板交換 外側線の引き直し	山県市	R5
25	市道11057号線	高富1994-2付近の交差点の南北方向の路線	交通量が多いにもかかわらず、通学路とは分りにくい。	通学路を知らせる看板を設置	山県市	R5

山県市内通学路の対策箇所一覧表

【富岡小学校】						
路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検時期	
1	市道01010号線	東深瀬720地先（高橋付近）	交通量が多い三叉路を児童が横断するため危険である。	外側線・交差点マーク・減速マーク設置	山県市	H24・29
2	市道01010号線	東深瀬974-2地先（東深瀬地下道付近）	横断歩道が地下道出入口より国道寄りのため、横断することが困難である。	安全指導	富岡小学校	H25
3	市道13046号線	高木877-1地先（高木バス停付近）	道路改良により交通量が増え、道路を横断する際に危険である。	横断歩道設置 通学路変更	山県警察署・山県市	H24
4	市道01010・14027号線	東深瀬655地先 （村瀬設備東側の白い橋付近）	交通量が多い。西進する車からは横断する児童が見えにくい。	障害物の撤去 安全指導	山県市 富岡小	H27
5	市道14037・01010号線	東深瀬2590-2地先 （東野台と中洞に分岐付近）	横断歩道がなく危険である。	ラインの変更（外側線）、復旧 安全指導	山県市 富岡小	H27
6	市道14027号線	東深瀬1389-9地先 （新川に架かる青い橋）	橋とガードレールの隙間が大きく、転落の危険性がある。	ガードレールの設置 安全指導	山県市 富岡小	H27
7	市道14071・14100号線	東深瀬657-1地先 （旧法務局高富出張所の北側交差点）	登下校時の交通量が多い。下校時、東進する車からは、道路南側の児童が見えにくい。	待場の確保	山県市 富岡小	H29・R2
8	市道13046号線 （主）関・本巢線	高木969-1地先 （西村歯科の西角）	7時～8時は右折禁止であるが、右折する車があるため、危険性大である。	取締りの強化	山県警察署	H27 H30
9	市道13046号線	高木855-1地先 （高富トンネル北口付近交差点）	北進する車からは横断している児童が見えにくい。	カラー舗装	山県市	H27
10	市道15001号線	高木559-1地先 （富岡橋付近の上り坂）	高低差があり、転落の危険あり。	転落防護柵の設置 安全指導	山県市 富岡小	H27
11	国道256号付近	高速道路工事周辺	工事関係の車やトラックの往来が激しい。	安全指導	富岡小	H29
12	市道02010号線	西深瀬1052-2～624-2 尾ヶ洞 歩道がない道路全般（旧三叉路）	歩道と車道の境界がなく危険。大型車が多く危険。	外側線の設置 通学路看板の設置	岐阜県 山県市	H29
13	市道13090号線 市道11150号線	西深瀬559-1 なわて橋付近	高速道路の工事トラックの走行が多い。 富岡保育園・富岡小学校の送迎と登下校時間が重なって交通量が多い。	道路規制・道路に強調表示の作成・安全指導	山県警察署・建設課 ・富岡小・高富中	H29・R2
14	市道13041号線	高木1254-1地先 歩道橋南・一般道との交差点	子供が一時停止をして左右確認をしている心配である。	飛び出し防止の看板設置	富岡小	H29
15	市道13046号線（主） 関・本巢線	高木969-1地先 洞1班集会所付近近道路・西村歯科前	田んぼとの段差があり危険である。	外側線の引き直し ガードパイプの設置	岐阜県 山県市	H29
16	市道14100号線	東深瀬587付近 Vドラッグ裏	民家が少なく、街灯もないため、薄暮時等が危険。	街灯の設置	山県市	H29
17	市道14001号線	東深瀬859-1～875-1 溝ヶ池公園前の道路	交通量が多く、横断が危険。	路面標示「学童横断注意」の設置	山県警察署	H29
18	市道14069号線	東深瀬60地先 学校北側 東西道路	交通量が多いが、道幅が狭い。自動車の抜け道になっている。	外側線の引き直し カラー舗装	山県市	H29
19	市道13089号線	高木1355付近 ビック南側堤防側道路	工事後の盛り土のため見通しが悪い。不審者が心配。	安全指導	富岡小	H29
20	国道256号線	笹倉地下道	停止線を東側に移動する。	北側に信号ができる予定なので、保留	—	H30
21	市道01010号線	高橋～向井公民館～山治いの道	登校時にも、車の通行があり危険。	安全指導	富岡小 高富中	H30
22	市道02001号線	富岡公民館駐車場北道路	大雨時にアンダーパス周辺に水が少し湧き出る。	安全指導	富岡小	H30
23	市道16001号線	伊田洞の山治いの道～隼人神社	人通りが少ない。	安全指導	富岡小	H30
24	市道01010号線付近	東深瀬 1391番地付近	道路が整備されたが、どの道路を通学路とするか検討。	検討の結果、現状の通学路にする。	富岡小	R2
25	市道14100号線	山県市東深瀬587付近の東側の路線	歩道の狭さや用水路に蓋など覆われていない	安全指導	富岡小	R3
26	国道256号	山県市高木1000-1 国道256号山県市役所東側路線の歩道	道路脇に緑石はあるが、ガードレールは一部にしかない	道路西側（市役所より南）にガードレール設置 道路西側（市役所より北）に仮設ガードレール設置	岐阜県 山県市	R3
27	市道16001号線	富岡公民館第2駐車場北側～富岡第2橋への路線	ブロック塀	安全指導	富岡小	R3
28	（主）関本巢線	山県市西深瀬2509-1付近の県道79号関本巢線	歩道が途切れており、側溝に自転車落ちる事故が発生、トラックの往来増、横断歩道の1つが気づきにくい	通学路指導	高富中	R3
29	市道14056号線	山県市東深瀬2444-6付近の東野台公園沿いの路線	岐阜への抜け道になっており、スピードがある車が通り、危ない。	速度規制	山県警察署	R3
30	国道256号	山県市高木1517-1付近～富岡小学校前三差路沿いの西側の歩道	富岡橋架け替え工事に伴い、通学路が国道256号沿いになるので、安全を確保したい。	ガードパイプの設置	岐阜県	R3
31	市道14096号線 市道14071号線	東深瀬94-4付近の交差点	家や建物があり、車の確認がしづらい。堤防からの車が通り、横断時に危険	通学路の再検討・安全指導	富岡小	R5
32	市道14100号線	東深瀬1034-2付近の交差点～東深瀬655付近の交差点の南北方向の路線の側溝	柵などはない。雨の日に増水すると氾濫するため危険	通学路の再検討・安全指導	富岡小	R5
33	市道14001号線 市道14160号線	東深瀬663-11の東野路線を北進した高速道路下の交差点	看板は設置されているが横断歩道ではないため、渡る際に東西を走る車両で危険	通学路の再検討・安全指導	富岡小	R5
34	国道256号	山県市役所東交差点～高木雨町交差点の西側歩道	浦町方面の児童が横断歩道を渡る際、西側に緑石はあるが、ガードレールがない	ガードパイプの設置	岐阜県	R5

山県市内通学路の対策箇所一覧表

【梅原小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検時期
1	市道16053号線 (主) 関本集線	梅原2646-2地先 (津島神社付近)	見通しが悪く、児童と車や自転車との接触の危険性がある。	安全指導	梅原小	H25
2	市道16031・16032号線	梅原931-1地先	増水すると流れが速い。橋がなく、転落する危険性がある。	転落防護柵設置	山県市	H24
3	市道16032号線 (主) 関本集線	梅原552-1地先・梅原小学校南信号	信号無視の車がたまにある。	取締り・安全指導	山県警察署・梅原小	H25・R2
4	市道16065号線	梅原1307-2～1339地先	雨天時に水溜りができ、水溜りを避けて歩くと危険である。	舗装補修	山県市	H24
5	市道16065号線	梅原1307-2～3199-2地先	通学時間帯の交通量が多く、高速で走行し危険である。	安全指導	梅原小	H25
6	市道02014号線	梅原1848-5～1615地先 (中村区公民館付近)	車が高速で走行し危険である。	外側線・交差点マークの引き直し、一部着色舗装	山県市	H24
7	(主) 岐阜美山線	梅原3053-1地先	交通量が多く車が高速で走行するが、信号がない。	道路改良	岐阜県	事業中
8	市道16091号線	梅原2971地先 (あおぞら公園付近八反田川沿い)	大雨の際に河川が増水すると危険である。	安全指導 (緊急時は迂回路を通る)	梅原小	H29
9	市道16065号線	梅原2938地先	増水すると流れが速い。橋がなく、転落する危険性がある。	安全指導	梅原小	H25
10	市道02014・16113号線	梅原1490-1地先 (梅原小体育館前)	南北の交通量が多い。交差点角に人家があり、見通しが悪い。	交差点マークの新設 巻き込み線の新設 安全指導	山県市 梅原小	H27
11	市道16053号線	梅原1480地先 県道85号線旧道横を流れる用水路	柵の間から用水路には入ることができ危険。	防護柵の変更	山県市	H29
12	市道16053号線	梅原1480～津島神社	一方通行だが逆走車両あり。	安全指導	梅原小	H29
13	市道16053号線	宮下 津島神社	夜間が暗くて、危険である。	安全指導	梅原小	H30
14	市道02013号線	上洞 山沿いの道	薄暗く人通りが少ない。	安全指導	梅原小	H30
15	市道02012号線	塚洞 塚洞公園	人の目が届きにくい。	安全指導	梅原小	H30
16	市道16088号線	七日市 青空公園	不審者がたまに現れるとの情報あり。	安全指導	梅原小	H30
17	市道02015号線	高田下組 公民館前交差点	見通しが悪く、車や自転車との接触の危険性がある。	安全指導カーブミラーの取り替え	梅原小 山県市	R2
18	(主) 関本集線	山県市梅原553-1の北・県道79号関本集線の信号	信号待ちの際の待機場所が狭い	児童への待機場所での待ち方の指導	梅原小	R3
19	(主) 関本集線	山県市梅原1200-2の北西・県道79号関本集線梅原小学校南の交差点	万が一、車が事故等で交差点に突入した場合、防ぐものがない。	防護柵をつける	岐阜県	R3
20	市道16110号線 市道02014号線 市道16064号線	山県市梅原1543～梅原小学校南の交差点・梅原小学校～梅原小学校南の交差点までの路線	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	白線の再塗装 地域への呼びかけ	山県市 梅原小	R3
21	市道16117号線	山県市梅原1966～梅原1840-5・高田下組公民館周辺から東方への路線	道幅が狭いため、歩道と車道の区別がない。	片側の白線の再塗装 地域への呼びかけ	山県市 梅原小	R3
22	市道16032号線	梅原553-1の交差点から北の路線	道が下がっており、水たまりができる。	路肩の土を除くなど、水たまりができないように対応	山県市	R5
23	市道16065号線	梅原1307-2付近の三差路から西の路線 (小田地区と七日市の農道)	道路幅が狭いものの、車が県道への抜け道として利用するため危険。	取り締まりの強化 減速を示す路面標示	山県警察署 山県市	R5

山県市内通学路の対策箇所一覧表

【大桑小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検時期	
1	県道伊自良高富線	大桑1181-1～1893-3地先 (雉洞公民館付近)	狭い道路に電柱が建っているため、車と児童が接触する危険性がある。	カラー舗装新設	岐阜県	H29
2	県道伊自良高富線	大桑2388～2229-1地先(大桑小学校付近)	外側線が消えている。	外側線の引き直し	岐阜県	H25
3	県道伊自良高富線	大桑1881-1～2222	車が高速で走行するので危険である。	カラー舗装新設	岐阜県	H29
4	市道01013号線	大桑2953～4289地先 (六反バス停～市洞)	外側線が消えている箇所がある。	外側線の引き直し 安全指導	山県市 大桑小	H27
5	市道01013・18039号線	大桑4188地先 (加藤精工付近)	交通量が多く、高速で走行するが、横断歩道がない。	外側線の新設 安全指導	山県市 大桑小	H27
6	市道02018・01013号線	大桑2953地先 (六反バス停付近)	交通量が多く、高速で走行するが、横断歩道がない。	外側線の新設 安全指導	山県市 大桑小	H27
7	市道02018号線	大桑2962地先 般若寺(2962番地)より南への道	枝の張り出しや枯葉が多く歩道が見えない。	枝の除去 側道の清掃	山県市	H29
8	市道01013号線	大桑2757-1付近	バス通りであり、交通量は多い。	減速マークの設置 外側線の引き直し	山県市 山県警察署	H29
9	市道20029号線	大桑2757-1～2581	道路がカーブしていて、先方が見にくい。	通学路看板の設置	自治会等	H29
10	県道伊自良高富線	雉洞公民館近隣の廃屋 2ヶ所	地震、台風などで倒壊の危険。1ヶ所は、倒壊寸前である。	安全確保	所有者	H30
11	市道02017号線	市場 数カ所のブロック塀	部分的に落下している。	安全確保	所有者	H30
12	市道01013号線	六反バス停お堂の屋根	瓦落下の危険。地震、台風などで倒壊の危険である。	安全確保	所有者	H30
13	市道01013号線	市洞 ブロック塀・廃屋・石碑	石碑にひび割れ。地震、台風などで倒壊の危険である。	安全確保	所有者	H30
14	市道01013号線	市洞 タンク・ブロック小屋	さびなどの劣化。地震、台風などで倒壊の危険である。	安全確保	所有者	H30
15	市道01013号線	市洞 バス停付近	少人数で登下校することになる。	パトロール・注意喚起・下校指導	山県警察署・大桑小	R2
16	市道01013号線	市洞から市場にかけての道路	生活道路のため、車の速度も出やすい。	白線の整備	山県市	R2
17	市道01013号線	学校から雉洞地区にかけての道路	県道で車が多く、道幅が狭い。	白線、緑ゾーン、減速帯の整備	岐阜県	R2
18	市道01013号線	奔田地区 奔田公民館付近	道幅が狭く、見通しが悪い。	白線、緑ゾーン、減速帯の整備	岐阜県	R2
19	市道02018号線 市道20029号線	山県市大桑2591・高札バス停南西の交差点	見通しが悪い	白線の再塗装	山県市	R3
20	市道01013号線	路線沿いのブロック塀	ブロック塀	安全指導、ブロック塀の改修	大桑小 所有者	R3
21	市道18039号線	山県市大桑3115付近の交差点	惣賃方面からくる車が減速もしないで通過する。	標識を直す。歩行者妨害取り締まり強化。 警察と連携して、路面標示を検討 地球への呼びかけ	山県警察署 山県市 大桑小	R3
22	(一) 伊自良高富線	山県市大桑2222～山県市大桑2389-2・県道174号 伊自良高富線 奔田公民館～大桑小学校の路線	通学路なのに、スピードを出して走る車が多い。	白線の再塗装・カラー舗装(北側の歩道)	岐阜県	R3
23	(一) 伊自良高富線	路線沿いの家屋	倒壊の危険	安全指導	大桑小	R3
24	(一) 伊自良高富線	路線沿いの車庫	屋根や壁の損壊	安全指導	大桑小	R3
25	(一) 伊自良高富線	山県市大桑1172・県道174号伊自良高富線 雉洞公 民館より北西の路線	歩道が狭い。スピードを出して走る車が多い。	白線の再塗装 取り締まりの強化 通学路や速度規制を知らせる看板の設置	岐阜県 山県警察署 山県市	R3 R5 R5
26	(一) 伊自良高富線	円教寺付近～雉洞公民館付近の路線	白線内の緑塗装ゾーンに、住宅・田畑からの雑草等が出てきており、狭くなっ て歩きにくい。	該当の土地所有者へ通知文を送付(草刈り等の依 頼)	岐阜県	R3 R5

山県市内通学路の対策箇所一覧表

【桜尾小学校】						
路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検時期	
1	市道19004号線	赤尾1-27～74地先	外側線はあるが路肩が狭く、交通量もあり、車が高速で走行するため危険である	外側線の引き直し	山県市	H29
2	市道18006号線	伊佐美708～960-2地先	外側線はあるが、路肩が狭い。	安全指導	桜尾小	H25
3	市道18075号線	伊佐美323-2～604-1地先 (桜尾小学校付近)	出勤時に交通量が多く危険である。	交差点マークの引き直し 通行規制	山県市 山県警察署	H24
4	国道256号	伊佐美2-3地先	交通量が多いが、信号がない。	植栽剪定(見通しの確保)	岐阜県	毎年実施中
5	市道18072号線	権倉3-11地先	外側線はあるが、登校時の交通量が多く危険である。	減速マークの設置	山県市	H24
6	市道18006号線	伊佐美1081地先	交通量が多いが横断歩道がない。	安全指導	桜尾小	H25
7	県道伊自良高富線 市道01012号線	伊佐美860-3地先 (赤尾橋東交差点付近)	周辺に樹木、雑草が伸び、視界が悪い。	樹木の伐採 交差点周辺の草刈 安全指導	桜尾小 岐阜県	H27
8	市道18006号線	伊佐美713～1143地先 (桜尾小～大桜グラウンド)	出勤時に交通量が多く危険。路肩が狭い。	道路周辺の木の剪定 路肩の土物の撤去 カラー舗装の新設 安全指導	山県市 桜尾小 市教委	H27
9	市道18072・18075号線	権倉341地先 (御鉢橋周辺三叉路)	車が高速で走行するので危険である。	安全指導	桜尾小	H27
10	国道256号	伊佐美461付近	登校時には、交通量も多く、スピードをかなり出して走行する車がある。	安全指導	桜尾小	H29
11	市道18006号線	伊佐美713～885	外側線が消えかけている。交通量が多い。	外側線の引き直し	山県市	H29
12	市道01012号線	赤尾75～伊佐美883-9	外側線が消えかけている。	外側線の引き直し	山県市	H29
13	市道18075号線	伊佐美344地先東川橋の欄干	欄干の欄干の一部がないため危険。	欄干の補充設置or安全指導	山県市・桜尾小	H29
14	国道256号	伊佐美218付近 交差点	交通量が多く、自転車通学者の横断が危険。	横断歩道の変更 歩道の確保	岐阜県	H30以降
15	市道18072号線	伊佐美344地先	草が生い茂り、児童の様子が見づらい時期がある。	除草作業	岐阜県	H29
16	市道18062号線	伊佐美2-1～115	草が生い茂り、児童の様子が見づらい時期がある。	除草作業	自治会等	H29
17	市道18075号線	伊佐美(東川) 双葉ポピン北	人気がなく、車両の通行もない。	安全指導	桜尾小	H30
18	市道01011号線	権倉(坂の谷)トンネル	数年前不審者が出没している。	安全指導・パトロール	桜尾小・山県警察署	H30・R2
19	市道19001号線	赤尾サイクリングロード	人気がなく、車両の通行もない。	安全指導	桜尾小	H30
20	市道01012号線	赤尾ふれあい公園(グリーンセンター)	人気がなく、通行もない。猿も出没している。	安全指導	桜尾小	H30
21	市道18006号線	伊佐美 伊佐美不動 南側	人気がなく、車両の通行もない。木がせり出し道幅が非常に狭く、白線が薄い。	安全指導・白線の引き直し	山県市・桜尾小	H30・R2
22	市道18006号線	伊佐美 伊佐美台 登り口	人気がなく・車両の通行もない。	安全指導	桜尾小	H30
23	県道伊自良高富線	赤尾橋付近	スピードを出して走行する車が多い。雑草が生えると視界が悪くなる。	安全指導・パトロール	山県警察署・桜尾小	H30・R2
24	市道19004号線	山県市赤尾1-3・交差点	交通量が少ない分スピードを出す車が多い。	安全指導	桜尾小	R3・R5
25	市道18072号線	山県市伊佐美97付近 御鉢橋交差点	国道256号線から入ってくる車が通る道と通学路が合流するところで、道幅が狭く、視界がよくない。	40キロ規制 外側線・交差点マークの引き直し	山県警察署 山県市	R3
26	国道256号	山県市伊佐美461・国道256号交差点	スピードを出す車が多く、横断歩道で止まってくれないことも多い。	歩行者妨害取り締まり強化 見守り隊による見届け・横断の安全指導	山県警察署 桜尾小	R3
27	国道256号	山県市伊佐美322-4・国道256号伊佐美交差点	複雑な交差点の為、間違った動きをする車も多い。横断歩道を二度渡らないといけない。	安全指導	桜尾小	R3
28	市道18054号線	山県市伊佐美238-3付近の交差点	近くへ車がくるまで、カーブミラーに車の姿が映らない。	カーブミラーの角度の調整	山県市	R3
29	市道18072号線	東川橋から北の山際の路線	雑木林の木が倒れそうで危険	土地所有者への通知文の送付	山県市	R5
30	国道256号	伊佐美461東の交差点の南北方向の路線沿いの雑草類	雑草類が多く、横断歩道から車が見にくくなっている	道路沿いの雑草類の除草	岐阜県	R5
31	市道19004号線	赤尾75付近の交差点のカーブミラー	壁が死角になり、カーブミラーが見にくい。	カーブミラーの角度調整	山県市	R5

山県市内通学路の対策箇所一覧表

【伊自良南小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検時期
1	市道38027号線	大門912-2～大森494地先	一方通行の指定時間帯に侵入車両がある。	取り締まり	山県警察署	H24
2	通学路全般		路肩の草が伸び、通行の妨げとなる。	草刈り	自治会等	H24
3	(主) 岐阜美山線	藤倉398-9地先（藤倉公民館付近）	交通量が多い。	安全指導	伊自良南小	H24
4	市道01017号線	小倉204～6地先	大型トラックの往来が激しい。	外側線の引き直し	山県市	H27
5	(主) 岐阜美山線	大森73地先	車の往来が激しく、また直線なのでスピードが出やすい。	カラー舗装の新設	岐阜県	H27
6	市道40029号線	大門912～75地先	用水路に蓋がないため増水したとき水があふれる。	安全指導	伊自良南小	H27
7	市道37047号線	洞田127～14地先	車がスピードを出して往来するため危険である。	カラー舗装の新設 外側線の引き直し	山県市	H27
8	市道01017号線	高牧商店北側の交差点	見通しが悪いが、スピードを出した車が通る。	啓発看板の設置（のぼり）	伊自良南小 建設課	H30
9	市道37047号線	押越橋西側築舎前の交差点	石が道路に散らばり危険である。	石の除去	地権者	H30
10	市道38035号線	押越橋の東側の堤防下の通学路	とても細い市道に車が進入し、掃宅児童とすれ違うことがある。	通学路の変更	伊自良南小	H30
11	市道38027号線	伊自良中央公民館東を南へ向かう道路	両脇に田畑が広がり、付近に助けを求められるような住宅がない。	安全指導	伊自良南小	H30
12	市道40032号線	花咲きホール北の橋付近	両脇に田畑が広がり、付近に助けを求められるような住宅などが少なく、人気、通行が少ない。	安全指導	伊自良南小	H30
13	(主) 岐阜美山線	大門 伊自良中前付近	建物によって見通しが悪いが、スピードを出した車が通る。	交通安全指導	伊自良南小	H30
14	(主) 岐阜美山線	大森 バス停付近	カーブによって見通しが悪いが、かなりスピードを出した車が通る。	交通安全指導	伊自良南小	H30
15	市道36005号線	洞田 金燈寺の西側の廃工場	廃工場となって、スレート屋根などが倒壊している。	安全確保	所有者	H30
16	市道37047号線 市道01017号線	山県市小倉198～2付近路線、交差点	カーブで見通しが悪く、スピードを出して車が通る。歩行・横断時に危険である。	黄色センターラインの引き直し 路肩の拡幅	岐阜県 山県市	R3
17	市道37047号線	山県市小倉300～56付近交差点	車の往来が多く、横断に注意が必要である。	安全指導	伊自良南小	R3
18	一級河川伊自良川 河川管理道	山県市大森631～1西・押越橋付近の堤防（橋の南東）	堤防下部が崩れている。	通学路を一時的に変更済み ※堤防は岐阜土木の河川課が対応	伊自良南小 岐阜県	R3
19	市道38027号線	伊自良中央公民館の南北に走る路線	両脇に田畑が広がり、人気、通行が少ない。	巡回の強化、時間規制の取り締まり。	山県警察署	R3
20	(主) 岐阜美山線	藤倉公民館周辺交差点	交通量が多く、スピードを出して車が通る。道がカーブしていて見通しが悪い上に道が狭い。子どもたちが歩く歩道も狭い。歩行を妨げる構造物がある。	のぼりの付け直し。安全ぼうやの付け直し 安全指導	山県市 伊自良南小学校	R3
21	(主) 岐阜美山線	大森公民館・伊自良大森バス停付近	交差点の見通しが悪いが、スピードを出した車が通り注意が必要。	待場にポストコーンの設置	山県市	R3
22	(主) 関本果線	山県市小倉755～2付近交差点	走る車の通行量が多く、県道南側に住む児童生徒が横断時に危険がある。	注意喚起の看板設置	山県市	R3

山県市内通学路の対策箇所一覧表

【伊自良北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検時期	
1	-	掛2104（掛公民館付近）	防火水槽が子供の登れる高さのため危険である。	安全指導	伊自良北小	H25
2	-	掛251-1	防火水槽が子供の登れる高さで、金網が破損しているため危険である。	金網修繕	山県市南消防署	H25
3	市道01020号線	掛5-13～5-39地先	大雨の際に流れが急になるが、フェンスがなく危険である。	外側線の変更	山県市	H24
4	市道36019号線	掛193-1地先（今井橋）	ガードレールが途切れている。	ガードレール補修	山県市	H24
5	市道36019号線	掛2-3地先	枝が伸び、通行の妨げとなる。	枝打ち	自治会等	H24
6	市道36019号線	掛193-1付近	路肩の草が伸び、通行の妨げとなる。	草刈り	自治会等	H24
7	県道伊自良高富線	平井51-1地先	車がスピードを出して往来するため危険である。	カラー舗装の新設	岐阜県	H27
8	市道36019号線	掛187-2地先	外側線が消えかけている。	外側線の引き直し	山県市	H27
9	市道36019号線	掛181付近（山王橋）	横断する児童がいるが、横断歩道がない。	安全指導	伊自良北小	H27
10	（主）岐阜美山線	上願157-19地先	車がスピードを出して往来するため危険である。	カラー舗装の新設	岐阜県	H27
11		掛5-83付近	用水路がこの地点で合流して流れている。合流箇所には蓋がないため危険である。	蓋の設置	山県市	H27
12	市道36019号線	松尾305地先	草や枝が通学路を塞ぐことがある。カーブしているため見えにくい。	草刈り	自治会等	H27
13	市道36019号線	松尾165-2付近	注意喚起の看板はあるが、横断歩道がないため危険である。	安全指導	伊自良北小	H27
14	（主）岐阜美山線	上願地区 県道伊自良高富線とのT字路	伊自良から上願方面に曲がる車がスピードを出したまま通過するため危険である。	区画線の引き直し	岐阜県	H30
15	市道01020号線	掛地区 ノムラ化学～佐村建設までの用水路	用水路に水量が多いときは、低学年児童は、流されそうで危険である。	安全指導	伊自良北小	H30
16	県道伊自良本巣線	松尾地区 クリーンステーション横の交差点	車がスピードを出したまま通過するので、横断が危険である。	区画線の引き直し	岐阜県	H30
17	市道01018号線	山県市松尾323～山県市掛5-83・稲荷神社付近の合流～平和橋との交差点	カーブになっていて、スピードを出す車が多い	神社の電柱に注意喚起の看板設置 減速マーク又は路面標示	山県市	R3
18	市道01020号線	松尾地内	倒壊しそうな建物	安全指導	伊自良北小	R3
19	市道36019号線	山県市掛193-2北西・今井橋の北西のガードレール	ガードレールが途中でなくなっていて、川に転落の危険がある。	ガードレールの伸長（反対側も）	山県市	R3

山県市内通学路の対策箇所一覧表

【美山小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検時期
1	市道69009号線	岩佐361-1地先	水量が多く近づくと危険である。	転落防護柵設置 安全指導	山県市 美山小	時期未定 H25
2	市道69012号線	岩佐344-1地先 (井ノ森生活改善センター付近)	石垣が高く見通しが悪いため危険である。	減速マーク設置	山県市	H24
3	県道美山洞戸線	中洞647-1～	歩道がない。	外側線の引き直し、交差点マーク又は減速マーク設置	岐阜県	H25
4	市道01023号線	中洞265-5地先	道路幅員が狭く、歩道がない。	安全指導	美山小	H25
5	市道01023号線	中洞265-5地先	用水に転落する危険性がある。	安全指導	美山小	H25
6	市道69074号線	岩佐766-1地先（美山小学校グラウンド西）	車が高速で走行するが、ガードレールがない。	安全指導	美山小	H25
7	県道神崎高富線	青波242-1地先～727-4地先	道路幅員が狭い。	安全指導	学校教育課	H26
8	市道61005号線	佐野66-6地先～340-3地先	歩道がない。	外側線の引き直し	山県市	H24
9	国道418号	富永229-4地先～131-1地先	道路幅員が狭く、歩道がない。	国道418号BP工事中のため経過観察	岐阜県	事業中
10	県道神崎高富線	富永1174-3地先（三光寺付近）	道路幅員が狭い。	安全指導	学校教育課	H26
11	国道256号	船越219-1地先（船越口バス停付近）	車が高速で走行し危険である。	除草・植栽剪定（見通しの確保）	岐阜県	毎年実施中
12	県道柿野谷合線	日永803-1地先～196-1	道路幅員が狭く、ガードレールがない。	安全指導	学校教育課	H26
13	市道69058号線	岩佐763地先（美山小学校南門前）	外側線が消えかけている箇所がある。	外側線の引き直し	山県市	H28
14	市道69074号線	岩佐1461-1地先（岩佐下町バス停付近）	縁石が盛り上がり、崩壊の恐れがある。	縁石の修繕	山県市	H28
15	市道69032号線	岩佐331地先	児童登下校時に車両進入禁止を示す看板が見えにくい。	看板の修繕	山県市 美山小	H28
16	市道69012号線	岩佐263～645	外側線が消えかけている箇所がある。	外側線の引き直し	山県市	H28
17	市道70016号線	中洞482-3～523	外側線が消えかけている箇所がある。	外側線の引き直し	山県市	H28
18	市道69089号線	岩佐 小原地区 美山小西側の通り	人目につかない 草が山から覆ってきている。	安全指導	山県市	H30
19	市道01023号線	中洞 神明橋南側の山沿いの通り	人気がなく、車両の通行もない。	安全指導	美山小	H30
20	市道01023号線	中洞 県道美山洞戸線 中洞霊園周辺	人気がなく、車両の通行もない外灯がない。	安全指導	美山小	H30
21	市道01023号線	中洞628-9地先 上の街道の通学路	道が陰になっていて、全体的に暗い。	安全指導	美山小	R1
22	県道柿野谷合線	日永273地先 バス停「日永東」	交通量があり、陰になっていて暗い。 バス停からさらに5～10分歩かなくてはならない。	安全指導	美山小	R1
23	県道神崎高富線	青波910-1地先 バス停「忠南製作所前」	車が勢いよく走る。道路を横断する際に、横断歩道がない。	安全指導	美山小	R1
24	県道神崎高富線	富永566-2-2地先 バス停「富波公民館前」	車が勢いよく走る。横断歩道はあるが、停まる車が少ない。	安全指導	美山小	R1
25	県道神崎高富線	富永721-2地先 バス停「富永公民館前」	広さはあるが、公民館が使われておらず、空き家となっている。	取り壊し済み	自治会	R1
26	県道神崎高富線	富永779-1地先 富永地区「北ごみステーション」の北側にある横断歩道	スクールバスの乗車所から遠い。	協議中	協議中	R2
27	市道69074号線	山県市岩佐766-1・美山小学校グラウンド西の路線	通行する車のスピードが速い ガードレールなし	道路東側の保育園方面に、ガードレールの延長	山県市	R3
28	市道01022号線	山県市岩佐239-2・岩佐小原バス停付近一帯	交通量多い 見通し悪い	西側の外側線引き直し	山県市	R3
29	市道01023号線	山県市岩佐2125・中洞交差点より北へ向かう路線	道幅が狭く、歩道がない。	外側線の新設	山県市	R3
30	市道01023号線	山県市中洞628-9～山県市中洞479-19・神明橋南側の山沿いの路線	人気がなく、車両の通行もない。（草が多く、歩道が狭い。）	草刈り 安全指導、地域への働きかけ	自治会 美山小	R3
31	市道69012号線	山県市岩佐319-3・井の森生活改善センター付近	石垣が高く、見通しが悪い。	石垣の反対側を通るように指導	美山小	R3
32	市道69032号線	山県市岩佐761付近から東への路線	車両通行への協力依頼の看板があっても登下校時間帯の車両が後を絶たない。	外側線を引く 地域に呼びかけ	山県市 美山小	R3
33	県道神崎高富線	山県市富永721-2～山県市岩佐7・県道200号神崎高富線 富永バス停～美山中学校前バス停の路線	歩道が狭いうえに、歩道と車道の境界ブロックがない。	外側線の引き直し	岐阜県	R3
34	—	岩佐761番地の道はさんだ南側の堺	堺が倒れそうになっている。	通知文発送 安全指導（近寄らないように・登下校は反対側を歩行）	山県市 美山小	R4
35	県道柿野谷合線	本郷集会所バス停（柿野484番地1付近）	外側線もセンターラインも消えている上に、速度超過の車が結構あり危険。	バスによる通学区間のため、バス乗車場までの歩行区間の区画線（センター・外側線）を優先して実施	岐阜県	R4
36	県道神崎高富線	富永919番地2付近の歩道のない道路	白線はあるものの歩道がなく、登下校時には車の通りが多い。	速度取り締まり・パトロールの継続	山県警察署	R4
37	県道神崎高富線	青波361番地付近のバス停	バス降車後の横断時、交通量が多く危険。	速度取り締まり・パトロールの継続	山県警察署	R4

山県市内通学路の対策箇所一覧表

【いわ桜小学校】						
路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検時期	
1 国道418号	笹賀150-1地先 (笹賀バス停)	バス停がなく、国道を横断する際に危険である。	安全指導	いわ桜小	H25	
2 県道神埼高富線	谷合1785-1地先 (県道神埼高富線と県道岐早美山線合流地点)	集会所付近の交差点で事故の危険性がある。	ゼブラ設置	岐阜県	H26	
3 県道神埼高富線	谷合1391-1地先	幅員が狭く、冬季道路凍結も起こりやすい。	外側線の引き直し、ガードレール補修	岐阜県	H25 H26予定	
4 県道神埼高富線	谷合1234-3地先 (県道神埼高富線と国道418号合流地点)	交差点右左折時に外側線の外を走る車がいる。	外側線の引き直し	岐阜県	H25	
5 国道418号	葛原502-10地先～552-2地先 (百瀬橋～葛原公民館)	見通しが悪く、横断歩道以外の場所を横断する児童がいる。	外側線の引き直し、一部着色舗装	岐阜県	H25	
6 国道418号	笹賀12地先 (徳永臨時バス停)	バス停がなく、国道を横断する際に危険である。	安全指導 迂回 (臨時バス停使用) 解除	いわ桜小 岐阜県	H25 H25	
7 県道神埼高富線	谷合1293地先 (登利バス停付近)	横断歩道の所在を表示する路面標識が消えかけている。	路面標識の引き直し	山県警察署	H28	
8 県道神埼高富線	谷合1223-1地先～1293地先 (谷合交差点～登利バス停付近)	外側線が消えかけている箇所がある。	外側線の引き直し	岐阜県	H28	
9 国道418号	谷合1223-1地先～1042地先 (谷合交差点～百瀬橋付近)	外側線が消えかけている箇所がある。	路面標識の引き直し	岐阜県	H28	
10 県道神埼高富線	いわ桜小学校正門～登利バス停	古いブロック塀が壊れている。 道沿いに倒壊中の廃屋があり、道路側に倒れてくる可能性がある。	安全確保	所有者	H30	
11 国道418号	葛原方面	大人の目が届かない 見守りが必要である。	安全指導	いわ桜小	H30	
12 国道418号	美山支所 (トイレ) バス停	大人の目が届かない 見守りが必要である。	安全指導	いわ桜小	H30	
13 県道神埼高富線	北武芸方面 (平瀬橋近く)	大人の目が届かない 見守りが必要である。	安全指導	いわ桜小	H30	
14 県道神埼高富線	谷合1243-1地先 いわ桜小への入り口 (臼井ととうふ店付近) 交差点	横断歩道が色あせていて渡りづらい。	安全指導 横断歩道の引き直し	いわ桜小 山県警察署	H30	
15 国道418号	葛原552地先 バス停「百々瀬」	道路がカラーリングしてある。カーブ辺りの一部のみである。	安全指導	いわ桜小	R1	
16 国道418号	葛原773地先 バス停「神有」	道が狭く、カーブしている。	安全指導	いわ桜小	R1	
17 国道418号	葛原4938-3地先 バス停「瓜瀬」	石垣のそばの道が狭く、見通しが悪い。	安全指導	いわ桜小	R1	
18 国道418号	葛原4456-1地先 バス停「山戸」	葛原小の前のバス停。冬場にバス停が北に移動する。	安全指導 外側線の引き直し	いわ桜小 岐阜県	R2 予定	
19 国道418号	葛原4142-2地先 バス停「八月口」	急に道幅が狭くなる。	安全指導	いわ桜小	R1	
20 国道418号	葛原3506地先 バス停「市井」までの道路の各箇所	外側線が色あせている。	安全指導	いわ桜小	R1	
21 国道418号	谷合1360地先 バス停「美山支所」のそばにあるトイレ	児童がよく使用する。もし中に不審者がいたら、分かりづらい。	安全指導 巡回	いわ桜小	R1	
22 県道柿野谷合線	笹賀170地先 バス停「みやまジョイフル倶楽部前」	北武芸地区の児童が集合する場所。すぐそばの公民館の屋根が老朽化している。建物自体が危ない状況である。	安全指導	いわ桜小	R1	
23 県道柿野谷合線	笹賀219-5地先 平瀬橋付近	古いブロック塀があり、そのそばを歩くので危険である。	安全指導	いわ桜小	R1	
24 県道神埼高富線	山県市谷合1225付近の横断歩道	横断歩道はあるが、北側から進行する車の見通しが悪い。	通学路変更	いわ桜小	R3	
25 国道418号 県道神埼高富線	山県市谷合1233-1・国道418号線 国道と県道200号神埼高富線の交差点	信号がある交差点だが、歩行者が信号待ちをする場所が狭い。	待場の確保として、ポストコーンの設置 安全な集会所への変更	岐阜県 いわ桜小	R3、R4	
26 県道柿野谷合線	山県市笹賀197・県道196号柿野谷合線 みやまジョイフル倶楽部前バス停付近	道幅が狭いにもかかわらず、柿野方面から来る車両のほとんどがスピードを出し過ぎている。	ジョイフルの駐車場でバスを停車	山県市	R3	
27 国道418号線	神有バス停 (葛原773番地付近)	道路横断時 (登校時)、西側方向の見通しが非常に悪い	見通しの良い場所での見送りの協力依頼	いわ桜小	R4	

【高富中学校】						
路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検時期	
1 市道11148号線	高富2344-2地先	道路が狭く、自動車と自転車のすれ違いもできないため危険。また、河川改良により現在の通学路の一部変更が必要となる。	道路改良	山県市	H26～	
2 市道18075号線	伊佐美323付近の交差点	横断歩道がない。	注意喚起・自転車の経路の確認	高富中	R2	
3 市道01009号線	高富中学校から山県警察署までの東西の路線	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別が分かりにくい。	安全指導・地域への呼びかけ	高富中	R5	