山県市内通学路の対策箇所図

伊自良北小学校



⑦車がスピードを出して往来するため危険
＜対策メニュー＞
カラー舗装の新設

④ガードレールが途切れている

＜対策メニュー＞
ガードレールの補修

①防火水槽が子供の登れる高さのため危険

＜対策メニュー＞
安全指導

②防火水槽が子供が登れる高さで、金網が破損しているため危険

＜対策メニュー＞
金網修繕

⑤枝が通行の支障となる

＜対策メニュー＞
剪定

⑫草や枝が通学路を塞ぐことがある。カーブしているため、車からみえにくい

＜対策メニュー＞
草刈り

⑥草が通行の支障となる

＜対策メニュー＞
草刈り

⑧外側線が消えかけている。

＜対策メニュー＞
外側線の引き直し

⑨横断する児童がいるが、横断歩道がない。
＜対策メニュー＞
安全指導

③大雨の際に流れが速くなるがフェンスがなく危険

＜対策メニュー＞
外側線の変更

⑩スピードを出して往来するため危険

＜対策メニュー＞
カラー舗装の新設

⑪用水路がこの地点で合流して流れる。合流箇所に蓋がないため危険。
＜対策メニュー＞
蓋の設置

⑬注意喚起の看板はあるが、横断歩道がないため危険
＜対策メニュー＞
安全指導