


山県市内通学路の対策箇所図(平成30年度点検以降)伊自良南小学校



10 押越橋の東側の堤防下の通路

- ・とても細い市道に車が入り、帰宅児童とすれ違うことがある。

<対策メニュー>

- ・通学路の変更

対策前

対策後

20 藤倉公民館周辺交差点

- ・見通しが悪いが、スピードを出した車が通る。

<対策メニュー>

- ・啓発看板の設置(のぼり)
- ・安全ぼうやの付け直し

対策後

9 押越橋の西側の鶏舎前交差点

- ・石が道路に散らばり危険である。

<対策メニュー>

- ・石の除去

対策後

8・16 小倉198-2付近交差点

- ・見通しが悪いが、スピードを出した車が通る。

<対策メニュー>

- ・啓発看板の設置(のぼり)
- ・黄色センターラインの引き直し

対策後

21 伊自良大森バス停周辺交差点

- ・見通しが悪いが、スピードを出した車が通る。

<対策メニュー>

- ・待場にポストコーンの設置

対策後