


山県市内通学路の対策箇所図

高富小学校



⑥交通量が多い
 <対策メニュー>
 ・ポストコーンの設置
 ・安全指導

対策前

対策後

④住宅が並び、見通しが悪い
 ため危険

<対策メニュー>
 ・外側線設置

対策前

対策後

⑥道が細く見通しが悪い
 <対策メニュー>
 ・外側線の引き直し
 ・カラー舗装
 ・交差点マークの新設

対策前

対策後

①抜け道として利用する
 車が高速で走行し危険

<対策メニュー>
 ・外側線の引き直し

対策前

対策後

⑤交差点の見通しが悪い
 <対策メニュー>
 ・外側線の新設・復旧
 ・カラー舗装
 ・安全指導

対策前

対策後

③一旦停止がなく見通しが
 悪い
 ため危険

<対策メニュー>
 ・カラー舗装・交差点マ
 ークの復旧
 ・通行規制時間帯変更

対策前

対策後

②横断歩道はあるが、
 交通量が多く見通しが
 悪い
 ため、横断しにくい

<対策メニュー>
 ・外側線の設置
 ・「止まれ」の位置変更
 ・標識移設の検討

対策前

対策後

--- 小学校通学路
 --- 中学校通学路