

山県市内通学路の対策箇所図

桜尾小学校

⑥交通量が多いが横断歩道がない

<対策メニュー>
・安全教育



④交通量が多いが、信号がない

<対策メニュー>
・植栽剪定(見通しの確保)



⑤外側線はあるが、登校時の交通量が多く危険

<対策メニュー>
・減速マークの設置



⑨車が高速で走行するので危険

<対策メニュー>
・安全指導



②⑧外側線はあるが、路肩が狭い

<対策メニュー>
・安全教育
・周辺道路の木の剪定
・路肩の土砂の撤去



⑦周辺に樹木、雑草が伸び、視界が悪い

<対策メニュー>
・樹木の伐採
・交差点周辺の草刈
・安全指導



①外側線はあるが路肩が狭く、交通量もあり、車が高速で走行するため危険

<対策メニュー>
・路肩の確保



③出勤時に交通量が多く危険

<対策メニュー>
・交差点マークの引き直し
・通行規制



--- 小学校通学路
--- 中学校通学路