

山県市 学校施設耐震診断実施結果

平成25年3月末現在

学校名	棟名称	構造	階数	耐震基準	Is値	備考
高富小学校	校舎	R	3	新	----	
	体育館	R	2	新	----	
富岡小学校	南校舎	R	3	旧	0.77	H22年度補強 済
	北校舎	R	4	新	----	
	体育館	R	1	新	----	
梅原小学校	中校舎	R	2	旧	0.74	H23年度補強 済
	東校舎	R	2	旧	0.76	H23年度補強 済
	西校舎	R	2	新	----	
	体育館	R	2	新	----	
大桑小学校	東校舎	R	3	旧	0.73	H24年度補強 済
	給食棟	S	1	旧	0.86	H24年度補強 済
	西校舎	S	1	旧	0.86	H24年度補強 済
	体育館	R	1	新	----	
桜尾小学校	校舎	R	3	新	----	
	体育館	R	1	新	----	
伊自良南小学校	西校舎	R	3	新	----	
	東校舎	R	3	新	----	
	体育館	R	1	新	----	
伊自良北小学校	校舎	R	3	新	----	
	体育館	R	1	新	----	
美山小学校	東校舎	R	3	旧	0.73	H21年度補強 済
	西校舎	R	2	旧	1.04	H21年度補強 済
	南校舎	R	3	旧	0.71	H20年度補強 済
	体育館	S	1	旧	0.88	H20年度補強 済
いわ桜小学校	東校舎	R	3	旧	0.76	H22年度補強 済
	西校舎	R	2	旧	0.76	
	体育館	S	1	旧	0.73	
高富中学校	南校舎	R	4	新	----	
	北校舎	R	3	新	----	
	体育館	RS	1	旧	0.83	H22年度補強 済
伊自良中学校	校舎	R	3	新	----	
	体育館	R	2	新	----	
美山中学校	管理棟	R	2	新	----	
	教室棟	R	2	新	----	
	ランチ棟	R	2	新	----	
	体育館	R	2	新	----	