

山県市内通学路の対策箇所図(平成30年度点検以降)

いわ桜小学校

14 谷合1243-1付近交差点

・横断歩道が色あせていて渡りづらい。

<対策メニュー>

・横断歩道の引き直し



25 谷合 国道418号と県道200号の交差点

・信号がある交差点だが、歩行者が信号待ちをする場所が狭い。

<対策メニュー>

・ポストコーンの設置
・集合場所の変更



18 山戸バス停付近
・バス停が移動する。

<対策メニュー>

・バス停の移動に伴い外側線の引き直し。



26 みやまジョイフル倶楽部前バス停付近

・柿野方面からの車両のスピードが速く、バスの乗降に危険がある。

<対策メニュー>

・バスの停車所をジョイフル駐車場に変更

